

화남고수천 양주교가 토양노반 부본선 1(43.884~43.890km, L=6m)

[illegible]

시	행	사	용	여	장	아	지	단				
									과	책	임 지	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	김윤강 김경기 문은석	조원		02220 (0.3mm이하 : 흑색)		점검도상판리		자로판리
								04820 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)		양상		철판노출
								06820 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)		바리, 바라, 파손		누수수온부
								10220 (1.0mm이상 : 홍색)		변태		시공이음판리, 종판리