


호남고속선 신영터널\_토공노반\_10 (45.210~45.220, L=10m)



| 연번 | 순상         | 폭      | 연장 | 비고 | 연번 | 순상     | 폭      | 연장 | 비고 |
|----|------------|--------|----|----|----|--------|--------|----|----|
| 1  | 균열 0.2     | mm 0.4 | m  |    | 56 | 균열 0.1 | mm 0.4 | m  |    |
| 2  | 균열 0.2     | mm 0.5 | m  |    | 57 | 균열 0.1 | mm 0.4 | m  |    |
| 3  | 관계부 균열 0.2 | mm 1.1 | m  |    | 58 | 균열 0.1 | mm 0.8 | m  |    |
| 4  | 균열 0.2     | mm 0.5 | m  |    | 59 | 균열 0.1 | mm 0.8 | m  |    |
| 5  | 관계부 균열 0.2 | mm 0.3 | m  |    | 60 | 균열 0.1 | mm 0.8 | m  |    |
| 6  | 관계부 균열 0.2 | mm 0.9 | m  |    | 61 |        |        |    |    |
| 7  | 균열 0.2     | mm 0.5 | m  |    | 62 |        |        |    |    |
| 8  | 관계부 균열 0.2 | mm 0.9 | m  |    | 63 |        |        |    |    |
| 9  | 균열 0.2     | mm 0.5 | m  |    | 64 |        |        |    |    |
| 10 | 관계부 균열 0.2 | mm 0.9 | m  |    | 65 |        |        |    |    |
| 11 | 균열 0.2     | mm 0.8 | m  |    | 66 |        |        |    |    |
| 12 | 균열 0.2     | mm 0.4 | m  |    | 67 |        |        |    |    |
| 13 | 관계부 균열 0.2 | mm 2.2 | m  |    | 68 |        |        |    |    |
| 14 | 관계부 균열 0.2 | mm 2.2 | m  |    | 69 |        |        |    |    |
| 15 | 균열 0.2     | mm 0.5 | m  |    | 70 |        |        |    |    |
| 16 | 균열 0.2     | mm 0.4 | m  |    | 71 |        |        |    |    |
| 17 | 균열 0.1     | mm 0.4 | m  |    | 72 |        |        |    |    |
| 18 | 균열 0.2     | mm 0.4 | m  |    | 73 |        |        |    |    |
| 19 | 균열 0.2     | mm 0.4 | m  |    | 74 |        |        |    |    |
| 20 | 관계부 균열 0.2 | mm 0.3 | m  |    | 75 |        |        |    |    |
| 21 | 균열 0.2     | mm 0.4 | m  |    | 76 |        |        |    |    |
| 22 | 균열 0.2     | mm 0.4 | m  |    | 77 |        |        |    |    |
| 23 | 관계부 균열 0.2 | mm 0.3 | m  |    | 78 |        |        |    |    |
| 24 | 균열 0.1     | mm 0.4 | m  |    | 79 |        |        |    |    |
| 25 | 균열 0.1     | mm 0.4 | m  |    | 80 |        |        |    |    |
| 26 | 관계부 균열 0.2 | mm 0.3 | m  |    | 81 |        |        |    |    |
| 27 | 균열 0.2     | mm 0.4 | m  |    | 82 |        |        |    |    |
| 28 | 관계부 균열 0.2 | mm 0.3 | m  |    | 83 |        |        |    |    |
| 29 | 균열 0.2     | mm 0.4 | m  |    | 84 |        |        |    |    |
| 30 | 균열 0.2     | mm 0.4 | m  |    | 85 |        |        |    |    |
| 31 | 균열 0.2     | mm 0.4 | m  |    | 86 |        |        |    |    |
| 32 | 관계부 균열 0.2 | mm 0.9 | m  |    | 87 |        |        |    |    |
| 33 | 균열 0.2     | mm 0.4 | m  |    | 88 |        |        |    |    |
| 34 | 균열 0.2     | mm 0.8 | m  |    | 89 |        |        |    |    |
| 35 | 균열 0.2     | mm 0.8 | m  |    | 90 |        |        |    |    |
| 36 | 균열 0.2     | mm 0.4 | m  |    | 91 |        |        |    |    |
| 37 | 균열 0.2     | mm 0.8 | m  |    | 92 |        |        |    |    |
| 38 | 균열 0.2     | mm 0.4 | m  |    | 93 |        |        |    |    |
| 39 | 균열 0.2     | mm 0.4 | m  |    | 94 |        |        |    |    |
| 40 | 관계부 균열 0.2 | mm 0.9 | m  |    | 95 |        |        |    |    |
| 41 | 균열 0.2     | mm 0.5 | m  |    | 96 |        |        |    |    |
| 42 | 균열 0.2     | mm 0.4 | m  |    | 97 |        |        |    |    |
| 4  |            |        |    |    |    |        |        |    |    |