


호남고속선 모가울터널_토공노반_4(45.820~45.830km, L=10m)



연번	순상	폭	연장	비고	순상	폭	연장	비고
1	균열 0.1 mm	0.8 m	m		56	균열 0.1 mm	0.5 m	m
2	경계부균열 0.3 mm	0.3 m			57	균열 0.1 mm	0.4 m	m
3	균열 0.1 mm	0.4 m	m		58	균열 0.2 mm	0.5 m	m
4	경계부균열 0.3 mm	0.3 m			59	균열 0.1 mm	0.5 m	m
5	균열 0.1 mm	0.8 m	m		60	균열 0.1 mm	0.4 m	m
6	균열 0.1 mm	0.8 m	m		61	균열 0.1 mm	0.4 m	m
7	경계부균열 0.3 mm	0.3 m			62	균열 0.2 mm	0.8 m	m
8	균열 0.1 mm	0.4 m	m		63	균열 0.1 mm	0.5 m	m
9	균열 0.1 mm	0.8 m	m		64	경계부균열 0.3 mm	0.3 m	m
10	균열 0.1 mm	0.5 m	m		65	균열 0.1 mm	0.4 m	m
11	균열 0.1 mm	0.4 m	m		66	균열 0.2 mm	0.8 m	m
12	균열 0.1 mm	0.8 m	m		67	균열 0.1 mm	0.4 m	m
13	경계부균열 0.3 mm	0.3 m			68	균열 0.1 mm	0.5 m	m
14	균열 0.1 mm	0.4 m	m		69	균열 0.5 mm	1.2 m	m
15	균열 0.1 mm	0.4 m	m		70	균열 0.1 mm	0.4 m	m
16	균열 0.1 mm	0.8 m	m		71	균열 0.1 mm	0.4 m	m
17	균열 0.1 mm	0.8 m	m		72	균열 0.1 mm	0.4 m	m
18	경계부균열 0.3 mm	0.3 m			73	균열 0.1 mm	0.4 m	m
19	균열 0.1 mm	0.4 m	m		74	균열 0.1 mm	0.4 m	m
20	균열 0.3 mm	0.3 m			75			
21	균열 0.1 mm	0.5 m	m		76			
22	균열 0.1 mm	0.8 m	m		77			
23	균열 0.1 mm	0.4 m	m		78			
24	균열 0.1 mm	0.4 m	m		79			
25	균열 0.1 mm	0.4 m	m		80			
26	경계부균열 0.3 mm	0.3 m			81			
27	균열 0.1 mm	0.8 m	m		82			
28	균열 0.1 mm	0.8 m	m		83			
29	경계부균열 0.3 mm	0.3 m			84			
30	균열 0.1 mm	0.4 m	m		85			
31	균열 0.1 mm	0.8 m	m		86			
32	균열 0.1 mm	0.4 m	m		87			
33	균열 0.1 mm	0.4 m	m		88			
34	균열 0.1 mm	0.8 m	m		89			
35	경계부균열 0.3 mm	0.3 m			90			
36	경계부균열 0.3 mm	0.3 m			91			
37	균열 0.1 mm	0.5 m	m		92			
38	균열 0.1 mm	0.4 m	m		93			
39	경계부균열 0.3 mm	0.3 m			94			
40	균열 0.1 mm	0.5 m	m		95			
41	균열 0.1 mm	0.8 m	m		96			
42	균열 0.1 mm	0.5 m	m		97			
43	균열 0.1 mm	0.4 m	m		98			
44	균열 0.1 mm	0.5 m	m		99			
45	균열 0.1 mm	0.8 m	m		100			
46	균열 0.1 mm	0.4 m	m		101			
47	균열 0.1 mm	0.4 m	m		102			
48	균열 0.2 mm	0.5 m	m		103			
49	균열 0.1 mm	0.4 m	m		104			
50	균열 0.1 mm	0.5 m	m		105			
51	균열 0.1 mm	0.4 m	m		106			
52	균열 0.1 mm	0.5 m	m		107			
53	경계부균열 0.3 mm	0.3 m			108			
54	균열 0.1 mm	0.4 m	m		109			
55	균열 0.2 mm	0.8 m	m		110			

시	행	사	용	역	명	용	역	사	과		관						
									제	업							
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역					(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이	복	영						
								</									