


호남고속선 호암교\_103(47.033~47.040km, S21-2)

47K033

47K040

21SPAN - 2



| 연번 | 순상     | 폭  | 연장  | 비고 | 연번  | 순상 | 폭 | 연장 | 비고 |
|----|--------|----|-----|----|-----|----|---|----|----|
| 1  | 균열 0.2 | mm | 0.6 | m  | 56  |    |   |    |    |
| 2  | 균열 0.1 | mm | 0.4 | m  | 57  |    |   |    |    |
| 3  | 균열 0.1 | mm | 0.4 | m  | 58  |    |   |    |    |
| 4  | 균열 0.1 | mm | 0.7 | m  | 59  |    |   |    |    |
| 5  | 균열 0.1 | mm | 0.7 | m  | 60  |    |   |    |    |
| 6  | 균열 0.1 | mm | 0.7 | m  | 61  |    |   |    |    |
| 7  | 균열 0.1 | mm | 0.7 | m  | 62  |    |   |    |    |
| 8  | 균열 0.1 | mm | 0.7 | m  | 63  |    |   |    |    |
| 9  | 균열 0.1 | mm | 0.4 | m  | 64  |    |   |    |    |
| 10 |        |    |     |    | 65  |    |   |    |    |
| 11 |        |    |     |    | 66  |    |   |    |    |
| 12 |        |    |     |    | 67  |    |   |    |    |
| 13 |        |    |     |    | 68  |    |   |    |    |
| 14 |        |    |     |    | 69  |    |   |    |    |
| 15 |        |    |     |    | 70  |    |   |    |    |
| 16 |        |    |     |    | 71  |    |   |    |    |
| 17 |        |    |     |    | 72  |    |   |    |    |
| 18 |        |    |     |    | 73  |    |   |    |    |
| 19 |        |    |     |    | 74  |    |   |    |    |
| 20 |        |    |     |    | 75  |    |   |    |    |
| 21 |        |    |     |    | 76  |    |   |    |    |
| 22 |        |    |     |    | 77  |    |   |    |    |
| 23 |        |    |     |    | 78  |    |   |    |    |
| 24 |        |    |     |    | 79  |    |   |    |    |
| 25 |        |    |     |    | 80  |    |   |    |    |
| 26 |        |    |     |    | 81  |    |   |    |    |
| 27 |        |    |     |    | 82  |    |   |    |    |
| 28 |        |    |     |    | 83  |    |   |    |    |
| 29 |        |    |     |    | 84  |    |   |    |    |
| 30 |        |    |     |    | 85  |    |   |    |    |
| 31 |        |    |     |    | 86  |    |   |    |    |
| 32 |        |    |     |    | 87  |    |   |    |    |
| 33 |        |    |     |    | 88  |    |   |    |    |
| 34 |        |    |     |    | 89  |    |   |    |    |
| 35 |        |    |     |    | 90  |    |   |    |    |
| 36 |        |    |     |    | 91  |    |   |    |    |
| 37 |        |    |     |    | 92  |    |   |    |    |
| 38 |        |    |     |    | 93  |    |   |    |    |
| 39 |        |    |     |    | 94  |    |   |    |    |
| 40 |        |    |     |    | 95  |    |   |    |    |
| 41 |        |    |     |    | 96  |    |   |    |    |
| 42 |        |    |     |    | 97  |    |   |    |    |
| 43 |        |    |     |    | 98  |    |   |    |    |
| 44 |        |    |     |    | 99  |    |   |    |    |
| 45 |        |    |     |    | 100 |    |   |    |    |
| 46 |        |    |     |    | 101 |    |   |    |    |
| 47 |        |    |     |    | 102 |    |   |    |    |
| 48 |        |    |     |    | 103 |    |   |    |    |
| 49 |        |    |     |    | 104 |    |   |    |    |
| 50 |        |    |     |    | 105 |    |   |    |    |
| 51 |        |    |     |    | 106 |    |   |    |    |
| 52 |        |    |     |    | 107 |    |   |    |    |
| 53 |        |    |     |    | 108 |    |   |    |    |
| 54 |        |    |     |    | 109 |    |   |    |    |
| 55 |        |    |     |    | 110 |    |   |    |    |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                              |                              |            |            |            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| 시 | 행 | 사 | 공 | 역 | 명 | 공 | 역 | 사 | 관 |   | 연 | 간 | 0.220 (0.3mm이하 : 흑색)         | 0.420 (0.5mm초과 0.5mm이하 : 황색) | 원목도상본리     | 양상         | 철근노출       |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 관 | 연 |   |   |                              |                              |            |            |            |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | 관 | 연 | 관 | 연 | 0.420 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색) | 0.620 (1.0mm이상 : 분홍색)        | 바리, 바릭, 파손 | 바리, 바릭, 파손 | 누수, 침윤부    |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1020 (1.0mm이상 : 분홍색)         |                              | 백태         | 백태         | 시공이음본리,충본리 |



한국철도공사

KOREA RAILROAD

2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 원크리트케도 점검용역