

호남고속선 호암교_135(47.257~47.264km, S27-4)

47K257

47K264
27 SPAN - 4

27 SPAN - 4

[illegible]

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.3 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.3 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.3 m		58				
4	균열	0.2 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.6 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	영	역	명	용	역	사	이		영
									과 업	장	
KORAIL KOREA RAILROAD		한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검구역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	강 김 경 기	관 문 강 김 경 기	단	〰️	0.2220 (0.3mm이하 : 녹색)	점목도상판리	차로판리
								〰️	0.4620 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	망상	철판노출
								〰️	0.6620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 박락, 파손	누수 수운부
								⋯	1.0020 (1.0mm이상 : 분홍색)	번태	시공이음판리, 종판리