


호남고속선 호암교_140(47.292~47.299km, S28-4)

47K29247K299
28 SPAN - 4



T2
(상행)

T1
(하행)

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.7 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.7 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.6 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.6 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.8 m		60				
6					61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	물	역	명	물	역	사	관		연				
									관	연					
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 권크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토목안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이	복	영	관	경	강	기				
												기	기		
0.220 (0.3mm이하 : 흑색)												침묵도상분리		침묵도상분리	
0.420 (0.5mm초과 0.5mm이하 : 황색)												양상		양상	
0.620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)												바리, 바리, 파손		바리, 바리, 파손	
1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)												백태		백태	
0.220 (0.3mm이하 : 흑색)												침묵도상분리		침묵도상분리	
0.420 (0.5mm초과 0.5mm이하 : 황색)												양상		양상	
0.620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)												바리, 바리, 파손		바리, 바리, 파손	
1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)												백태		백태	