


호남고속선 호암교-144(47.320~47.327km, S29-3)

47K320

47K327
29 SPAN - 3



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1	0.7	m	56				
2	균열	0.1	0.7	m	57				
3	균열	0.1	0.7	m	58				
4	균열	0.1	0.6	m	59				
5	균열	0.1	0.6	m	60				
6	균열	0.1	0.8	m	61				
7	균열	0.1	0.8	m	62				
8	균열	0.1	0.8	m	63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	영	역	명	영	역	사	이		영				
									과	업		장	지		
									과	업	장	지			
									과	업	장	지			
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	한국의소리	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검구역	(주) 한국국조물안정연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	복	영	강	김경기 김은석	영	단	 0.2220 (0.3m이하 : 녹색)	점목도상판리		차로분리
												 0.4620 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색)	망상		철타노출
												 0.6620 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색)	바리, 바락, 파손		누수유문부
												 1.0020 (1.0m이상 : 분홍색)	번태		시공이음판리, 종판리
															