


한남고속선 화암교_166(47.474~47.481km, S33-5)

47K474

47K481
33 SPAN - 5




(아
0호)

(아호)



PCL상면

PCL상면



12월 0주

(0701)

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.3 m		56				
2	강제부 균열	0.3 mm	0.6 m		57				
3	균열	0.2 mm	0.3 m		58				
4	균열	0.2 mm	0.3 m		59				
5	균열	0.2 mm	0.3 m		60				
6	균열	0.2 mm	0.7 m		61				
7	균열	0.2 mm	0.3 m		62				
8	균열	0.2 mm	0.7 m		63				
9	균열	0.2 mm	0.7 m		64				
10	균열	0.2 mm	0.4 m		65				
11	균열	0.2 mm	0.7 m		66				
12	균열	0.2 mm	0.4 m		67				
13	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		68				
14	강제부 균열	0.3 mm	0.6 m		69				
15	균열	0.2 mm	0.4 m		70				
16	균열	0.2 mm	0.3 m		71				
17	균열	0.2 mm	0.4 m		72				
18	균열	0.2 mm	0.3 m		73				
19	균열	0.2 mm	0.4 m		74				
20	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		75				
21	균열	0.2 mm	0.4 m		76				
22	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		77				
23	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		78				
24	균열	0.1 mm	0.7 m		79				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54					109				
55					110				

시	행	사	영	역	명	용	역	사	이		경	단							
									과	업						의	지	장	의
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도	호남고속선	오송-광주승강간	코크리트케도	정공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	평	영	김정기 윤석기	영	단	0.2220 (0.3m이하 : 흑색) 0.4620 (0.3m초과 0.5m이하 : 황색) 0.6820 (0.5m초과 1.0m이하 : 적색) 1.0020 (1.0m이상 : 분홍색)	점목도상판리	차로판리	철근노출	누수검문부	시공이음판리, 용판리