


화남고속선 서편코 - 토양노반 - 29(48.270~48.280km, L=10m)

48K270

48K280



| 연번 | 순상     | 특  | 연장     | 비고 | 연번  | 순상     | 특 | 연장     | 비고 |
|----|--------|----|--------|----|-----|--------|---|--------|----|
| 1  | 균열 0.1 | mm | 0.4 m  |    | 56  | 정맥도상분리 |   |        |    |
| 2  | 균열 0.2 | mm | 0.55 m |    | 57  | 정맥도상분리 |   |        |    |
| 3  | 균열 0.2 | mm | 0.5 m  |    | 58  |        |   | 1.0 ea | 신규 |
| 4  | 균열 0.1 | mm | 0.5 m  |    | 59  |        |   |        |    |
| 5  | 균열 0.2 | mm | 0.8 m  |    | 60  |        |   |        |    |
| 6  | 균열 0.1 | mm | 0.4 m  |    | 61  |        |   |        |    |
| 7  | 균열 0.1 | mm | 0.4 m  |    | 62  |        |   |        |    |
| 8  | 균열 0.2 | mm | 0.8 m  |    | 63  |        |   |        |    |
| 9  | 균열 0.1 | mm | 0.55 m |    | 64  |        |   |        |    |
| 10 | 균열 0.2 | mm | 0.8 m  |    | 65  |        |   |        |    |
| 11 | 균열 0.2 | mm | 0.55 m |    | 66  |        |   |        |    |
| 12 | 균열 0.2 | mm | 1.5 m  |    | 67  |        |   |        |    |
| 13 | 균열 0.2 | mm | 0.55 m |    | 68  |        |   |        |    |
| 14 | 균열 0.2 | mm | 0.55 m |    | 69  |        |   |        |    |
| 15 | 균열 0.1 | mm | 0.4 m  |    | 70  |        |   |        |    |
| 16 | 균열 0.2 | mm | 1.0 m  |    | 71  |        |   |        |    |
| 17 | 균열 0.2 | mm | 0.55 m |    | 72  |        |   |        |    |
| 18 | 균열 0.1 | mm | 0.4 m  |    | 73  |        |   |        |    |
| 19 | 균열 0.2 | mm | 0.55 m |    | 74  |        |   |        |    |
| 20 | 균열 0.1 | mm | 0.8 m  |    | 75  |        |   |        |    |
| 21 | 균열 0.2 | mm | 0.55 m |    | 76  |        |   |        |    |
| 22 | 균열 0.2 | mm | 0.8 m  |    | 77  |        |   |        |    |
| 23 | 균열 0.2 | mm | 0.55 m |    | 78  |        |   |        |    |
| 24 | 균열 0.2 | mm | 0.8 m  |    | 79  |        |   |        |    |
| 25 | 균열 0.1 | mm | 0.4 m  |    | 80  |        |   |        |    |
| 26 | 균열 0.1 | mm | 0.4 m  |    | 81  |        |   |        |    |
| 27 | 균열 0.2 | mm | 0.8 m  |    | 82  |        |   |        |    |
| 28 | 균열 0.2 | mm | 0.55 m |    | 83  |        |   |        |    |
| 29 | 균열 0.1 | mm | 0.4 m  |    | 84  |        |   |        |    |
| 30 | 균열 0.2 | mm | 1.5 m  |    | 85  |        |   |        |    |
| 31 | 균열 0.2 | mm | 0.55 m |    | 86  |        |   |        |    |
| 32 | 균열 0.2 | mm | 0.8 m  |    | 87  |        |   |        |    |
| 33 | 균열 0.1 | mm | 0.4 m  |    | 88  |        |   |        |    |
| 34 | 균열 0.2 | mm | 0.55 m |    | 89  |        |   |        |    |
| 35 | 균열 0.2 | mm | 0.4 m  |    | 90  |        |   |        |    |
| 36 | 균열 0.2 | mm | 0.8 m  |    | 91  |        |   |        |    |
| 37 | 균열 0.1 | mm | 0.4 m  |    | 92  |        |   |        |    |
| 38 | 균열 0.1 | mm | 0.4 m  |    | 93  |        |   |        |    |
| 39 | 균열 0.1 | mm | 0.4 m  |    | 94  |        |   |        |    |
| 40 | 균열 0.2 | mm | 0.55 m |    | 95  |        |   |        |    |
| 41 | 균열 0.1 | mm | 0.4 m  |    | 96  |        |   |        |    |
| 42 | 균열 0.2 | mm | 0.5 m  |    | 97  |        |   |        |    |
| 43 | 균열 0.2 | mm | 0.55 m |    | 98  |        |   |        |    |
| 44 | 균열 0.2 | mm | 0.8 m  |    | 99  |        |   |        |    |
| 45 | 균열 0.1 | mm | 0.5 m  |    | 100 |        |   |        |    |
| 46 | 균열 0.1 | mm | 0.4 m  |    | 101 |        |   |        |    |
| 47 | 균열 0.1 | mm | 0.4 m  |    | 102 |        |   |        |    |
| 48 | 균열 0.1 | mm | 0.4 m  |    | 103 |        |   |        |    |
| 49 | 균열 0.1 | mm | 0.4 m  |    | 104 |        |   |        |    |
| 50 | 균열 0.3 | mm | 1.0 m  | 신규 | 105 |        |   |        |    |
| 51 | 균열 0.3 | mm | 1.0 m  | 신규 | 106 |        |   |        |    |
| 52 | 균열 0.3 | mm | 1.0 m  | 신규 | 107 |        |   |        |    |
| 53 | 균열 0.3 | mm | 1.0 m  | 신규 | 108 |        |   |        |    |
| 54 | 정맥도상분리 | ea | m      | 신규 | 109 |        |   |        |    |
| 55 | 정맥도상분리 | ea | m      | 신규 | 110 |        |   |        |    |