

호남고속전장구표_27(48.677~48.684km, S6-1)

P5

48K677

48K684

6 SPAN - 1

[illegible]

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.6 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.75 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.6 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.75 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9					63				
10					64				
11					65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행사	용역명	용역사	용역연월	이복영		연월
				과업책임자	면담책임자	
한국철도공사 KORAIL KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송광주승정간 콘크리트케도 잠정용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (제) 한국건설품질연구원		김운강 김경기 윤석기		
				0.220 (0.3mm이하 : 황색)		정육모상판리
				0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)		양상
				0.620 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)		벽리벽록, 파손
				1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)		백태
						요양
						시공이음판리(총판리)
						재로판리
						철근노출
						누수유문부
						벽면