


호남고속선 장구교_138(49.454~49.461km, S28-2)

49K454

49K461

28 SPAN - 2



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.3 m		56				
2	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		59				
5	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
7					62				
8					63				
9					64				
10					65				
11					66				
12					67				
13					68				
14					69				
15					70				
16					71				
17					72				
18					73				
19					74				
20					75				
21					76				
22					77				
23					78				
24					79				
25					80				
26					81				
27					82				
28					83				
29					84				
30					85				
31					86				
32					87				
33					88				
34					89				
35					90				
36					91				
37					92				
38					93				
39					94				
40					95				
41					96				
42					97				
43					98				
44					99				
45					100				
46					101				
47					102				
48					103				
49					104				
50					105				
51					106				
52					107				
53					108				
54									

시행사		용역명		용역사		이복영		근거	
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 터크리트케도 점검용역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	간원강 김정기 윤석기	영문	과업범위	장비	지점	구분	
					0.3mm이하 : 흑색	참목도상본리		재료본리	
					0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색	망상		철근노출	
					0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색	바리,바리,파손		부수,슬럼부	
					1.0mm이상 : 분홍색	백태		시공이음본리,종본리	