


호남고속선장구표_140(49.468~49.475km, S28-4)

49K468

49K475

28 SPAN-4



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1	0.7 m		55				
2	균열	0.1	0.7 m		56				
3	강제부 균열	0.3	0.3 m		57				
4	균열	0.1	0.4 m		58				
5	균열	0.1	0.7 m		59				
6	균열	0.1	0.5 m		60				
7	균열	0.1	0.2 m		61				
8	균열	0.1	0.4 m		62				
9	균열	0.1	0.4 m		63				
10	균열	0.1	0.4 m		64				
11	균열	0.1	0.4 m		65				
12	균열	0.1	0.4 m		66				
13	균열	0.1	0.4 m		67				
14	균열	0.1	0.4 m		68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	영	영	역	사	이		영	영															
									관	장																	
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐도 점검구역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	부	영	영	관	장	관	장	영															
													관	장	관	장	영										
																		관	장	관	장	영					
																							관	장	관	장	영
관	장	관	장	영	영	관	장	관	장	영																	
											관	장	관	장	영												
																관	장	관	장	영							
																					관	장	관	장	영		
관	장	관	장	영	영	관	장	관	장	영																	
											관	장	관	장	영												
																관	장	관	장	영							
																					관	장	관	장	영		
관	장	관	장	영	영	관	장	관	장	영																	
											관	장	관	장	영												
																관	장	관	장	영							
																					관	장	관	장	영		