


호남고속선 장구교_152(49.552~49.559km, S31-1)

P30
49K552

49K559
31 SPAN -



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	경계부: 균열	0.3 mm	0.3 m		55				
2	경계부: 균열	0.3 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.75 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.3 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.3 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	경계부: 균열	0.3 mm	0.3 m		67				
14	경계부: 균열	0.3 mm	0.3 m		68				
15	경계부: 균열	0.3 mm	0.3 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.5 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.6 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
31	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.4 m		86				
33	균열	0.1 mm	0.4 m		87				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		88				
35	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
36	균열	0.1 mm	0.5 m		90				
37	균열	0.1 mm	0.5 m		91				
38	균열	0.1 mm	0.5 m		92				
39	균열	0.1 mm	0.5 m		93				
40	균열	0.1 mm	0.5 m		94				
41	균열	0.2 mm	0.7 m		95				
42	균열	0.1 mm	0.3 m		96				
43	균열	0.1 mm	0.3 m		97				
44	점박도상분리		1.0 EA	신규	98				
45	점박도상분리		1.0 EA	신규	99				
46	경계부: 균열	0.3 mm	1.0 m	신규	100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행	사	영	여	명	용	여	사	구간				
								과업	장소	기타		
한국철도공사 KOREA RAILWAY												
2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역												
(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (제)한국건설품질연구원												
이복영								각공기문서기	연월일			
								〰〰〰	0.2220	(0.3mm이하 : 황색)	원목도양판리	재로판리
								〰〰〰	0.4220	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	양상	철판노출
								〰〰〰	0.6220	(0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	바리, 바리 파손	누수 습윤 부
								〰〰〰	1.0220	(1.0mm이상 : 분홍색)	변태	시공이음판리, 종판리