


화남고속선장구교_170(49.678~49.685km, S34-4)

49K678

49K685

34 SPAN - 4



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.3 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.3 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.3 m		59				
6	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		60				
7	강재부 균열	0.1 mm	0.3 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.5 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.5 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.5 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.5 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.5 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.1 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.5 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.7 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.6 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.6 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.3 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.2 m		83				
30	강재부 균열	0.1 mm	0.6 m		84				
31	균열	0.1 mm	0.3 m		85				
32	강재부 균열	0.2 mm	0.8 m		86				
33	균열	0.1 mm	0.5 m		87				
34	균열	0.1 mm	0.7 m		88				
35	균열	0.1 mm	0.3 m		89				
36	균열	0.1 mm	0.7 m		90				
37	균열	0.1 mm	0.7 m		91				
38	균열	0.1 mm	0.5 m		92				
39	균열	0.1 mm	0.7 m		93				
40	균열	0.1 mm	0.5 m		94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행사	영역	영역	영역	사	이 부 영		구분	
					과 일 전 입 지	장 분 이 별 책 일 지		
KORAIL KOREA RAILROAD 한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐드 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부 영	김 윤 강 김 경 기 문 석 기	구 분	〰〰〰 (0.3m이하 : 벽식)	점목도상판리	
						〰〰〰 (0.3m초과 0.5m이하 : 형식)	양상	
						〰〰〰 (0.5m초과 1.0m이하 : 직식)	박리, 박리, 파손	
						〰〰〰 (1.0m이상 : 불용식)	번대	
						〰〰〰 (0.3m이하 : 벽식)	재료판리	
						〰〰〰 (0.3m초과 0.5m이하 : 형식)	철타노출	