


호남고속선 장구교_234(50.126~50.133km, S47-3)

50K133

50K126



(아) 09


(아
아)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL 美

PCL 상면

PCL 상용



T2상

(임원)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

TCL 集团

PCL상면

PCL상표

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m	m	55				
2	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.4 m	m	57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m	m	58				
5	균열	0.1 mm	0.75 m	m	59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m	m	60				
7	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	61				
8	균열	0.1 mm	0.75 m	m	62				
9	균열	0.1 mm	0.3 m	m	63				
10	균열	0.1 mm	0.75 m	m	64				
11	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	65				
12	균열	0.1 mm	0.75 m	m	66				
13	균열	0.1 mm	0.6 m	m	67				
14	균열	0.1 mm	0.6 m	m	68				
15	균열	0.1 mm	0.75 m	m	69				
16	균열	0.1 mm	0.6 m	m	70				
17	균열	0.1 mm	0.3 m	m	71				
18	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	72				
19	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	73				
20	강재부 균열	0.3 mm	0.3 m	m	74				
21	균열	0.1 mm	0.7 m	m	75				
22	강재부 균열	0.3 mm	1.0 m	m	76				
23	균열	0.1 mm	0.3 m	m	77				
24	균열	0.1 mm	0.3 m	m	78				
25	균열	0.1 mm	0.5 m	m	79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m	m	80				
27	균열	0.1 mm	0.4 m	m	81				
28	균열	0.1 mm	0.5 m	m	82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행사	용역명	용역사	계약		단	도면	기타
			계약일	계약지			
한국철도공사 KORAIL KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 정검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이복영	김영기 윤석기	0220 (0.3mm이하 : 흑색) 0420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) 0820 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) 1420 (1.0mm이상 : 분홍색)	정목도상반면 양상 바리, 바리, 파손 변태	재료분리 철근노출 누수수입부 시공이음분리, 종분리