


호남고속선 장 구 교_261(50.315~50.322km, S52-5)

A2
50K322

50K315



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.3 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.75 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.3 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.75 m		59				
6	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.6 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.3 m		62				
9	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		63				
10	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		64				
11	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		65				
12	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.7 m		67				
14	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		68				
15	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.7 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.7 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.7 m		72				
19	경계부 균열	0.3 mm	0.3 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.7 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.5 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.2 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	균열	0.3 mm	0.4 m		84				
31	경계부 균열	0.3 mm	1.0 m	신규	85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	명	영	역	사	과			영																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
									관	영	척		영	척	척																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
 한국철도공사 KOREA RAILROAD			2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역			(주)한국구조물안전연구원 (주)한국토인안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이복영	간오강 김경기 윤석기																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												