


호남고속선 오강교_27(51.547~51.554km, S6-1)



연번	순상	목	연경	비고	연번	순상	목	연경	비고
1	군열	0.1 mm	0.6 m		55				
2	강제부 군열	0.2 mm	0.6 m		56				
3	강제부 군열	0.2 mm	0.6 m		57				
4	군열	0.1 mm	0.6 m		58				
5	군열	0.1 mm	0.6 m		59				
6	강제부 군열	0.2 mm	0.6 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	강제부 군열	0.2 mm	0.6 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.6 m		63				
10	군열	0.1 mm	0.6 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.6 m		65				
12	군열	0.1 mm	0.6 m		66				
13	군열	0.2 mm	0.6 m		67				
14	강제부 군열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	군열	0.2 mm	0.6 m		69				
16	군열	0.1 mm	0.2 m		70				
17	강제부 군열	0.2 mm	0.6 m		71				
18	군열	0.1 mm	0.2 m		72				
19	군열	0.1 mm	0.6 m		73				
20	군열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	군열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	군열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	강제부 군열	0.2 mm	0.6 m		77				
24	강제부 군열	0.2 mm	0.6 m		78				
25	강제부 군열	0.2 mm	0.6 m		79				
26	강제부 군열	0.2 mm	0.3 m		80				
27	강제부 군열	0.2 mm	0.3 m		81				
28	강제부 군열	0.3 mm	0.9 m		82				
29	강제부 군열	0.2 mm	0.6 m		83				
30	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		84				
31	강제부 군열	0.2 mm	0.9 m		85				
32	강제부 군열	0.2 mm	0.3 m		86				
33	강제부 군열	0.2 mm	0.3 m		87				
34	강제부 군열	0.3 mm	0.3 m		88				
35	점목파손	0.1 m	0.1 m		89				
36	군열	0.1 mm	0.4 m		90				
37	군열	0.1 mm	0.4 m		91				
38	군열	0.1 mm	0.5 m		92				
39	군열	0.1 mm	0.4 m		93				
40	군열	0.1 mm	0.4 m		94				
41	군열	0.1 mm	0.4 m		95				
42	군열	0.1 mm	0.3 m		96				
43	군열	0.1 mm	0.1 m		97				
44	군열	0.1 mm	0.3 m		98				
45	군열	0.1 mm	0.4 m		99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과		장	아	지	구 분
						제	인				
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	김 윤 강 김 경 기 문 준 석	0220	0.3m이하 : 흑석) 0.3m초과 0.5m이하 : 황색) 0.5m초과 1.0m미만 : 적색)	한목도상분리	차료분리	차로노출	차로노출
						0620	0.5m초과 1.0m미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 슬럼부	노후	노후
						1020	1.0m이상 : 분홍색)	백태	노후	시공이음 분리, 총분리	노후