


호남고속선 오강교_42(51.652~51.659km, S9-1)

외관조사망도 번호

B15_오강교_42(51k652-51k659)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.6 m		55	균열	0.1 mm	0.4 m	
2	균열	0.2 mm	0.6 m		56	강계부 균열	0.3 mm	0.3 m	
3	균열	0.2 mm	0.7 m		57	강계부 균열	0.2 mm	0.3 m	
4	균열	0.2 mm	0.6 m		58	균열	0.2 mm	0.4 m	
5	균열	0.2 mm	0.6 m		59	균열	0.2 mm	0.5 m	
6	강계부 균열	0.2 mm	0.6 m		60	균열	0.1 mm	0.6 m	
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61	균열	0.1 mm	0.4 m	
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62	강계부 균열	0.3 mm	0.3 m	
9	강계부 균열	0.2 mm	0.6 m		63	강계부 균열	0.2 mm	0.3 m	
10	균열	0.2 mm	0.3 m		64	균열	0.1 mm	0.6 m	
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65	균열	0.1 mm	0.6 m	
12	균열	0.2 mm	0.6 m		66	균열	0.1 mm	0.4 m	
13	균열	0.2 mm	0.6 m		67	강계부 균열	0.2 mm	0.3 m	
14	강계부 균열	0.2 mm	0.6 m		68	균열	0.1 mm	0.4 m	
15	강계부 균열	0.2 mm	0.6 m		69	강계부 균열	0.3 mm	0.3 m	
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70	강계부 균열	0.3 mm	0.3 m	
17	강계부 균열	0.2 mm	0.6 m		71	균열	0.1 mm	0.8 m	
18	균열	0.2 mm	0.6 m		72	균열	0.1 mm	0.8 m	
19	균열	0.2 mm	0.6 m		73	균열	0.2 mm	0.8 m	
20	균열	0.1 mm	0.4 m		74	균열	0.1 mm	0.6 m	
21	균열	0.1 mm	0.4 m		75	강계부 균열	0.2 mm	0.5 m	
22	균열	0.2 mm	0.6 m		76				
23	강계부 균열	0.2 mm	0.6 m		77				
24	균열	0.2 mm	0.7 m		78				
25	강계부 균열	0.2 mm	0.6 m		79				
26	강계부 균열	0.2 mm	0.3 m		80				
27	균열	0.2 mm	0.6 m		81				
28	강계부 균열	0.2 mm	0.3 m		82				
29	강계부 균열	0.3 mm	0.3 m		83				
30	균열	0.2 mm	0.6 m		84				
31	강계부 균열	0.2 mm	0.3 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.3 m		86				
33	강계부 균열	0.3 mm	0.3 m		87				
34	강계부 균열	0.2 mm	0.3 m		88				
35	균열	0.2 mm	0.6 m		89				
36	균열	0.2 mm	0.6 m		90				
37	균열	0.1 mm	0.4 m		91				
38	강계부 균열	0.3 mm	0.3 m		92				
39	강계부 균열	0.2 mm	0.3 m		93				
40	균열	0.1 mm	0.6 m		94				
41	균열	0.1 mm	0.6 m		95				
42	강계부 균열	0.2 mm	0.9 m		96				
43	균열	0.2 mm	0.4 m		97				
44	강계부 균열	0.5 mm	0.3 m		98				
45	강계부 균열	0.5 mm	0.3 m		99				
46	균열	0.1 mm	0.6 m		100				
47	균열	0.2 mm	0.4 m		101				
48	강계부 균열	0.3 mm	0.3 m		102				
49	강계부 균열	0.2 mm	0.3 m		103				
50	균열	0.1 mm	0.5 m		104				
51	균열	0.1 mm	0.6 m		105				
52	균열	0.1 mm	0.6 m		106				
53	강계부 균열	0.2 mm	0.9 m		107				
54	균열	0.1 mm	0.4 m		108				

시	행	사	공	역	명	공	역	사	과		기						
									관	연							
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역			(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토목안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	관	경	원	역						
												복	영				
														김	정		
																영	경
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역			(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토목안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	관	경	원	역						
												복	영				
														김	정		
																영	경
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역			(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토목안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	관	경	원	역						
												복	영				
														김	정		
																영	경
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역			(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토목안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	관	경	원	역						
												복	영				
														김	정		
																영	경
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역			(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토목안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	관	경	원	역						
												복	영				
														김	정		
																영	경