


호남고속선 오강표_56(51.751~51.759km, S11-5)

(전체 5개 항목)

A2

92

11 SPAN - 5



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강제부 균열	0.2	mm	0.6	m	55			
2	강제부 균열	0.2	mm	0.6	m	56			
3	균열	0.1	mm	0.4	m	57			
4	강제부 균열	0.2	mm	0.6	m	58			
5	균열	0.1	mm	0.6	m	59			
6	균열	0.1	mm	0.6	m	60			
7	균열	0.1	mm	0.4	m	61			
8	균열	0.2	mm	0.6	m	62			
9	균열	0.1	mm	0.6	m	63			
10	균열	0.1	mm	0.6	m	64			
11	균열	0.1	mm	0.4	m	65			
12	균열	0.1	mm	0.4	m	66			
13	강제부 균열	0.2	mm	0.6	m	67			
14	강제부 균열	0.2	mm	0.3	m	68			
15	강제부 균열	0.2	mm	0.6	m	69			
16	균열	0.1	mm	0.4	m	70			
17	강제부 균열	0.2	mm	0.6	m	71			
18	균열	0.2	mm	0.6	m	72			
19	강제부 균열	0.2	mm	0.3	m	73			
20	균열	0.2	mm	0.5	m	74			
21	균열	0.1	mm	0.3	m	75			
22	균열	0.2	mm	0.2	m	76			
23	균열	0.1	mm	0.3	m	77			
24	균열	0.1	mm	0.4	m	78			
25	균열	0.2	mm	0.5	m	79			
26	무상 균열	0.4	m	0.3	m	80			
27	강제부 균열	0.2	mm	0.4	m	81			
28	균열	0.2	mm	0.9	m	82			
29	균열	0.1	mm	0.9	m	83			
30	균열	0.1	mm	0.4	m	84			
31	균열	0.1	mm	0.4	m	85			
32	균열	0.1	mm	0.4	m	86			
33	균열	0.1	mm	0.4	m	87			
34	균열	0.1	mm	0.4	m	88			
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

하위

(아
0앞)

2. (주요) (주요)

(答 案)

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과 일		장 소	구 간	지 역
						개	일			
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검공역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	김 윤 강 김 경 기 문 준 석	관	관	관	관	관
						0220	0.3m이하 : 철석)	한목대소방관리	한목대소방관리	한목대소방관리
						0420	0.3m초과 0.5m이하 : 형석)	양성	양성	양성
						0620	0.5m초과 1.0m미만 : 적석)	박리, 박리, 파손	박리, 박리, 파손	박리, 박리, 파손
						1020	1.0m이상 : 분출석)	백태	백태	백태