



호남고속선 오강표_9(51.421~51.428km, S2-3)



시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과		장	아	지	구 간						
						계	업								인	지	분
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선	오송-광주승정간	콘크리트케도	점검구역	(주) 한국국조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	복	영	간 윤강 김 경 기 문 준 석 기	연		0.220 (0.3mm이하 : 흑색)		한목도상판리		차료판리
													0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)		망성		철타노출
													0.620 (0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)		박리, 박리, 파손		누수, 슬럼부
													1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)		백태		시공이음판리, 종판리
													1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)		백태		시공이음판리, 종판리