


한남고속선 오강교 - 토아노반 - 17(51.920~51.930km, L=10m)



연번	순상	목	연경	비고	연번	순상	목	연경	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		55	균열	0.2 mm	0.4 m	
2	균열	0.1 mm	0.4 m		56	균열	0.2 mm	0.4 m	
3	균열	0.1 mm	0.4 m		57	균열	0.1 mm	0.4 m	
4	경색부 균열	0.2 mm	0.5 m		58				
5	균열	0.2 mm	0.8 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	경색부 균열	0.2 mm	0.5 m		63				
10	경색부 균열	0.2 mm	0.5 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	경색부 균열	0.2 mm	0.5 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	균열	0.2 mm	0.9 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.8 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	경색부 균열	0.2 mm	0.3 m		73				
20	경색부 균열	0.2 mm	0.5 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	경색부 균열	0.2 mm	0.5 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
24	경색부 균열	0.2 mm	0.5 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
26	경색부 균열	0.2 mm	0.5 m		80				
27	균열	0.2 mm	0.4 m		81				
28	경색부 균열	0.2 mm	0.3 m		82				
29	경색부 균열	0.2 mm	0.5 m		83				
30	균열	0.2 mm	0.4 m		84				
31	경색부 균열	0.2 mm	0.5 m		85				
32	균열	0.2 mm	0.5 m		86				
33	균열	0.2 mm	0.4 m		87				
34	균열	0.1 mm	0.8 m		88				
35	균열	0.2 mm	0.4 m		89				
36	균열	0.1 mm	0.5 m		90				
37	경색부 균열	0.2 mm	0.3 m		91				
38	균열	0.2 mm	0.8 m		92				
39	균열	0.1 mm	0.9 m		93				
40	균열	0.1 mm	0.8 m		94				
41	경색부 균열	0.2 mm	0.3 m		95				
42	균열	0.1 mm	0.4 m		96				
43	경색부 균열	0.2 mm	0.3 m		97				
44	균열	0.2 mm	0.4 m		98				
45	균열	0.2 mm	0.9 m		99				
46	균열	0.2 mm	0.4 m		100				
47	균열	0.1 mm	0.8 m		101				
48	균열	0.1 mm	0.4 m		102				
49	균열	0.1 mm	0.9 m		103				
50	균열	0.2 mm	0.9 m		104				
51	균열	0.1 mm	0.5 m		105				
52	균열	0.1 mm	0.8 m		106				
53	균열	0.2 mm	0.4 m		107				
54	균열	0.2 mm	0.4 m		108				

[illegible]