


호남고속선 신당교-102 (52.707~52.713km, S20-2)



연번	순차	북	연장	비고	연번	순차	북	연장	비고
1	균열	0.2 mm	0.3 m		55				
2	균열	0.2 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.4 m		57				
4	균열	0.2 mm	0.4 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.3 m		59				
6	균열	0.2 mm	0.3 m		60				
7	균열	0.2 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.8 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.5 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.3 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.3 m		67				
14	균열	0.2 mm	0.3 m		68				
15	균열	0.2 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.2 mm	0.3 m		70				
17	균열	0.2 mm	0.3 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.2 mm	0.3 m		73				
20	균열	0.2 mm	0.4 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.2 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
24	경계부 균열	0.1 mm	0.3 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
26	민상균열	0.3 m	5.4 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
31	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.4 m		86				
33	균열	0.1 mm	0.4 m		87				
34	균열	0.1 mm	1.0 m		88				
35	균열	0.2 mm	1.0 m		89				
36	민상균열	0.3 m	7.0 m		90				
37	균열	0.2 mm	0.7 m		91				
38	균열	0.1 mm	0.5 m		92				
39	균열	0.1 mm	0.7 m		93				
40	균열	0.1 mm	0.4 m		94				
41	균열	0.2 mm	0.5 m		95				
42	균열	0.1 mm	0.7 m		96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	영	역	영	영	역	사	이		영	단	기	영	기	영	기																					
									과	인																												
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도	호남고속선	오송	광주송정간	편도	편도	한국국조물안전연구원 (주)한국국조물안전연구원 (주)한국국조물안전연구원 (주)한국국조물안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이	복	영	단	기	영	기	영	기																					
																		과	인	영	단	기	영	기														
																									과	인	영	단	기	영	기							
																																과	인	영	단	기	영	기