

화남고속선 중리터널 - 토공 노반 - 132(55.580~55.590km, L=10m)

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	구월	0.2	mm	0.4 m	56				
2	구월	0.2	mm	0.4 m	57				
3	구월	0.1	mm	0.5 m	57				
4	구월	0.1	mm	0.3 m	58				
5	구월	0.1	mm	0.8 m	59				
6	구월	0.1	mm	0.5 m	60				
7	구월	0.1	mm	0.5 m	61				
8	구월	0.1	mm	0.8 m	62				
9	구월	0.1	mm	0.5 m	63				
10	구월	0.1	mm	0.4 m	64				
11	구월	0.2	mm	0.4 m	65				
12	구월	0.1	mm	0.5 m	66				
13	구월	0.1	mm	0.8 m	67				
14	구월	0.2	mm	0.4 m	68				
15	구월	0.1	mm	0.8 m	69				
16	구월	0.1	mm	0.2 m	70				
17	구월	0.2	mm	0.4 m	71				
18	구월	0.1	mm	0.5 m	72				
19	구월	0.1	mm	0.8 m	73				
20	구월	0.2	mm	0.4 m	74				
21	구월	0.2	mm	0.4 m	75				
22	구월	0.1	mm	0.5 m	76				
23	구월	0.1	mm	0.8 m	77				
24	구월	0.2	mm	0.4 m	78				
25	구월	0.1	mm	0.5 m	79				
26	구월	0.2	mm	0.4 m	80				
27	구월	0.2	mm	0.4 m	81				
28	구월	0.2	mm	0.4 m	82				
29	구월	0.2	mm	0.4 m	83				
30	구월	0.2	mm	0.4 m	84				
31	구월	0.1	mm	0.8 m	85				
32	구월	0.1	mm	0.5 m	86				
33	구월	0.1	mm	0.8 m	87				
34	구월	0.1	mm	0.8 m	88				
35	구월	0.1	mm	0.5 m	89				
36	구월	0.1	mm	0.5 m	90				
37	구월	0.1	mm	0.4 m	91				
38	구월	0.2	mm	0.4 m	92				
39	구월	0.2	mm	0.4 m	93				
40	구월	0.2	mm	0.4 m	94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시행사	영역명	용역사항	단위	
			개입책임지	평가책임지
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송~광주승정간 콘크리트케도 점검공여	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 박 영 김 경 기 윤 석 기	연번
				구분
				0220 (0.9m이하 : 역식)
				점목도상판리
				0420 (0.9m초과 0.5m이하 : 형식)
				망상
				0620 (0.5m초과 1.0mm미만 : 직식)
				박리·박락·표손
				1020 (1.0mm이상 : 분쇄식)
				백태
				노상
				누수, 음압부
				S기름유출리, 총합리