


화남고속선 중리터널 - 토공 노반 - 96(55.220~55.230km, L=10m)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m	m	55	균열	0.1 mm	0.8 m	m
2	균열	0.1 mm	0.8 m		56	균열	0.1 mm	0.5 m	
3	균열	0.1 mm	0.4 m	m	57	균열	0.1 mm	0.4 m	
4	균열	0.1 mm	0.5 m	m	58	균열	0.1 mm	0.4 m	
5	장계부 균열	0.3 mm	0.3 m		59	균열	0.1 mm	0.4 m	
6	균열	0.1 mm	0.8 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.5 m	m	63				
10	균열	0.1 mm	0.8 m	m	64				
11	균열	0.1 mm	0.5 m	m	65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m	m	66				
13	균열	0.1 mm	0.8 m	m	67				
14	균열	0.1 mm	0.5 m	m	68				
15	장계부 균열	0.3 mm	0.5 m	m	69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m	m	70				
17	균열	0.1 mm	0.4 m	m	71				
18	균열	0.1 mm	0.8 m	m	72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m	m	73				
20	균열	0.1 mm	0.5 m	m	74				
21	균열	0.1 mm	0.5 m	m	75				
22	균열	0.1 mm	0.4 m	m	76				
23	균열	0.1 mm	0.5 m	m	77				
24	균열	0.1 mm	0.4 m	m	78				
25	균열	0.1 mm	0.8 m	m	79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m	m	80				
27	균열	0.1 mm	0.5 m	m	81				
28	균열	0.1 mm	0.4 m	m	82				
29	균열	0.1 mm	0.5 m	m	83				
30	균열	0.1 mm	0.8 m	m	84				
31	균열	0.1 mm	0.8 m	m	85				
32	균열	0.1 mm	0.5 m	m	86				
33	균열	0.1 mm	0.8 m	m	87				
34	균열	0.1 mm	0.5 m	m	88				
35	균열	0.1 mm	0.8 m	m	89				
36	장계부 균열	0.3 mm	0.6 m	m	90				
37	균열	0.1 mm	0.5 m	m	91				
38	균열	0.1 mm	0.8 m	m	92				
39	균열	0.1 mm	0.4 m	m	93				
40	균열	0.1 mm	0.8 m	m	94				
41	균열	0.1 mm	0.5 m	m	95				
42	균열	0.1 mm	0.5 m	m	96				
43	균열	0.1 mm	0.4 m	m	97				
44	균열	0.1 mm	0.8 m	m	98				
45	장계부 균열	0.3 mm	0.6 m	m	99				
46	균열	0.1 mm	0.8 m	m	100				
47	균열	0.1 mm	0.5 m	m	101				
48	균열	0.1 mm	0.5 m	m	102				
49	균열	0.1 mm	0.4 m	m	103				
50	균열	0.1 mm	0.8 m	m	104				
51	균열	0.1 mm	0.8 m	m	105				
52	균열	0.1 mm	0.5 m	m	106				
53	균열	0.1 mm	0.8 m	m	107				
54	균열	0.1 mm	0.5 m	m	108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	장		단	연	
						개 설 장 지	분 야 장 지			
 한국철도공사 KOREA RAILROAD		영역	영역	영역	(주) 한국국조물안전연구원 (주) 한국국도안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 박 영		 0220 (0.3m이하 : 흑색)  0420 (0.3m초과 0.5m이하 : 청색)  0620 (0.5m초과 1.0m미만 : 적색)  1020 (1.0m이상 : 분홍색)	 점목도상판리  망상  박리·박락·표손  백태	
						김 은 강	김 경 기			 차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량  차량