


호남고속선 갈산교_90(56.543~56.550km, S18-4)



시행	사명	영역	영역명	주요사업	구분	
					과업범위	관리범위
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD		영남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이북영 강원강 김경기 윤석기	단	점
					0.220 (0.3mm이하 : 흑색)	천목도장본리
					0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	망상
					0.620 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바리,벽박,파손
					1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)	변태
					점검	시공이음본리,총본리