갈산교_토공노반_1(56.630~56.640km, L=10m)



연번	손상	폭		연장		비고	연번	손상	폭		연장		비고
1	균열	0.1	㎜	0.4	m		55	콘크리트 파손	0.3	m	0.2	m	
2	균열	0.1	㎜	0.4	m		56	균열	0.1	㎜	0.2	m	
3	균열	0.1	㎜	0.4	m		57	균열	0.1	㎜	0.2	m	
4	경계부 균열	0.2	㎜	0.2	m		58	균열	0.1	㎜	0.4	m	
5	균열	0.1	㎜	0.8	m		59	망상균열	0.4	m	7.0	m	
6	균열	0.1	㎜	0.4	m		60	망상균열	0.4	m	7.0	m	
7	균열	0.1	㎜	0.4	m		61	망상균열	0.4	m	7.0	m	
8	균열	0.1	㎜	0.4	m		62						
9	균열	0.1	㎜	0.8	m		63						
10	경계부 균열	0.2	㎜	0.3	m		64						
11	균열	0.1	㎜	0.4	m		65						
12	균열	0.1	㎜	0.4	m		66						
13	균열	0.1	㎜	0.4	m		67						
14	균열	0.1	㎜	0.4	m		68						
15	균열	0.1	㎜	0.5	m		69						
16	균열	0.1	㎜	0.4	m		70						
17	균열	0.1	㎜	0.8	m		71						
18	경계부 균열	0.2	㎜	0.3	m		72						
19	균열	0.1	㎜	0.4	m		73						
20	균열	0.1	㎜	0.4	m		74						
21	균열	0.1	㎜	0.4	m		75						
22	균열	0.1	㎜	0.4	m		76						
23	균열	0.1	㎜	0.8	m		77						
24	경계부 균열	0.2	㎜	0.3	m		78						
25	균열	0.1	㎜	0.4	m		79						
26	균열	0.1	㎜	0.4	m		80						
27	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		81						
28	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		82						
29	균열	0.2	㎜	0.4	m		83						
30	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		84						
31	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		85						
32	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		86						
33	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		87						
34	균열	0.1	㎜	0.8	m		88						
35	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		89						
36	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		90						
37	균열	0.1	㎜	0.4	m		91						
38	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		92						
39	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		93						
40	균열	0.2	㎜	0.4	m		94						
41	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		95						
42	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		96						
43	균열	0.2	㎜	0.3	m		97						
44	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		98						
45	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		99						
46	균열	0.1	㎜	0.4	m		100						
47	균열	0.1	㎜	0.8	m		101						
48	균열	0.2	㎜	0.3	m		102						
49	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		103						
50	균열	0.1	㎜	0.4	m		104						
51	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		105						
52	균열	0.1	㎜	0.4	m		106						
53	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		107						
54	경계부 균열	0.2	㎜	0.5	m		108						