


호남고속선 정지고가_21(57.033~57.040km, S4-5)

57K033

P4
57K040
4 SPAN - 5



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.1 mm	0.4 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.7 m		56				
3	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		57				
4	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.5 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.7 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.7 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.3 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.7 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.7 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.7 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.2 mm	0.3 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.7 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.7 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.7 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.7 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.7 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.7 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.3 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.7 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	균열	0.1 mm	0.5 m		84				
31	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
32	형상균열	0.3 m	6.5 m		86				
33	균열	0.1 m	0.4 m		87				
34	형상균열	0.4 mm	5.5 m		88				
35	균열	0.1 mm	0.2 m		89				
36	균열	0.1 mm	0.5 m		90				
37	균열	0.1 mm	0.6 m		91				
38	균열	0.1 mm	0.7 m		92				
39	균열	0.1 mm	0.6 m		93				
40	균열	0.1 mm	0.5 m		94				
41	균열	0.1 mm	0.6 m		95				
42	균열	0.1 mm	0.3 m		96				
43	균열	0.1 mm	0.3 m		97				
44	균열	0.1 mm	0.5 m		98				
45	균열	0.1 mm	0.9 m		99				
46	균열	0.1 mm	0.2 m		100				
47	형상균열	0.4 m	7.0 m		101				
48	형상균열	0.3 m	7.0 m		102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	용	역	명	용	역	사	과업 책임자		참모 책임자		연
									과업 책임자	참모 책임자	과업 책임자	참모 책임자	
한국철도공사 KOREA RAIL2000									이복영		김경기 윤석기		연
2017년도 화남고속선 오송-광주승강간 콘크리트케도 점검용역									(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (제) 한국건설품질연구원				구분
									0.220 (0.3mm이하 : 흑색)		참모(도안관리)		
									0.420 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)		양상		
									0.620 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)		바리, 바리, 파손		
									1.020 (1.0mm이상 : 분홍색)		변태		
									0.000		시공이음분리, 종분리		