


호남고속선 정지고가 22(57.040~57.047km, S5-1)

57K040

57K047
5 SPAN - 1

PCL상표

TCL 美	TCL 상
-------	-------




아
아

(아
아)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

PCL 상변화

TCL측면	TCL상면
-------	-------



12 (후보)

(유형)

TCL상면	TCL측면
-------	-------

PCL 상온

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	관개부:균열	0.2 mm	0.3 m		55	균열	0.1 mm		
2	균열	0.1 mm	0.6 m		56	균열	0.1 mm		
3	균열	0.1 mm	0.6 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.6 m		58				
5	관개부:균열	0.2 mm	0.3 m		59				
6	관개부:균열	0.2 mm	0.3 m		60				
7	관개부:균열	0.2 mm	0.8 m		61				
8	관개부:균열	0.2 mm	0.5 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.3 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.3 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.7 m		65				
12	관개부:균열	0.2 mm	0.3 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.7 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.1 m		68				
15	관개부:균열	0.2 mm	0.3 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.1 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.3 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.7 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.7 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.7 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.7 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.7 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.7 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.1 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.7 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.7 m		80				
27	관개부:균열	0.2 mm	0.3 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.1 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
31	균열	0.1 mm	0.4 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.4 m		86				
33	균열	0.1 mm	0.4 m		87				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		88				
35	균열	0.1 mm	0.4 m		89				
36	균열	0.1 mm	0.4 m		90				
37	균열	0.1 mm	0.4 m		91				
38	균열	0.1 mm	0.4 m		92				
39	균열	0.1 mm	0.4 m		93				
40	균열	0.1 mm	0.4 m		94				
41	균열	0.1 mm	0.4 m		95				
42	균열	0.1 mm	0.4 m		96				
43	균열	0.1 mm	0.4 m		97				
44	균열	0.1 mm	0.4 m		98				
45	균열	0.1 mm	0.4 m		99				
46	균열	0.1 mm	0.6 m		100				
47	균열	0.1 mm	0.8 m		101				
48	균열	0.1 mm	0.9 m		102				
49	균열	0.1 mm	0.9 m		103				
50	방수:균열	0.3 m	7.0 m		104				
51	균열	0.1 mm	0.7 m		105				
52	균열	0.1 mm	0.5 m		106				
53	균열	0.1 mm	0.7 m		107				
54	균열	0.1 mm	0.7 m		108				

[illegible]