


호남고속선 정지고가_48(57.223~57.229km, S8-12)

57K223

P8
57K229
8 SPAN - 12



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강계부 균열	0.2 mm	0.5 m		55				
2	강계부 균열	0.2 mm	0.5 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.4 m		57				
4	강계부 균열	0.2 mm	0.9 m		58				
5	강계부 균열	0.2 mm	0.5 m		59				
6	강계부 균열	0.2 mm	0.9 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.3 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	강계부 균열	0.2 mm	0.9 m		63				
10	강계부 균열	0.2 mm	0.5 m		64				
11	강계부 균열	0.2 mm	0.9 m		65				
12	강계부 균열	0.2 mm	0.3 m		66				
13	강계부 균열	0.2 mm	0.5 m		67				
14	강계부 균열	0.2 mm	0.3 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	강계부 균열	0.2 mm	0.9 m		70				
17	강계부 균열	0.2 mm	0.5 m		71				
18	강계부 균열	0.2 mm	0.5 m		72				
19	강계부 균열	0.2 mm	0.5 m	복합기	73				
20	강계부 균열	0.2 mm	0.5 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.7 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.7 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.3 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.5 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.8 m		83				
30	균열	0.1 mm	0.1 m		84				
31	균열	0.1 mm	0.6 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.1 m		86				
33	균열	0.1 mm	0.4 m		87				
34	균열	0.1 mm	0.4 m		88				
35	균열	0.1 mm	0.7 m		89				
36	균열	0.1 mm	0.7 m		90				
37	균열	0.1 mm	1.0 m		91				
38	균열	0.1 mm	0.7 m		92				
39	균열	0.1 mm	0.4 m		93				
40	균열	0.1 mm	0.4 m		94				
41	강계부 균열	0.3 mm	1.0 m	신규	95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	공	역	명	공	역	사	과업책임자		정	연							
									과	업			책	임	지				
한국철도공사						2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트캐도 점검용역						(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (제) 한국건설품질연구원		이복영		김윤강 김정기 윤석기		연	
KORAIL						KOREA RAILROAD						KORAIL		KORAIL		KORAIL		KORAIL	