

호남고속선 정지코가_1212(65.330~65.336km, S232-2)

[illegible]

연번	순차	폭	연장	비고	연번	순차	폭	연장	비고
1	군열	0.2 mm	0.4 m		55				
2	군열	0.2 mm	0.4 m		56				
3	군열	0.2 mm	0.4 m		57				
4	군열	0.2 mm	0.4 m		58				
5	군열	0.2 mm	0.7 m		59				
6	군열	0.2 mm	0.4 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.6 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.6 m		63				
10	군열	0.1 mm	0.7 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	군열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	군열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	군열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	군열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	군열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	군열	0.1 mm	0.4 m		71				
18	군열	0.1 mm	0.3 m		72				
19	군열	0.1 mm	0.3 m		73				
20	군열	0.1 mm	0.3 m		74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과 일		장 소	구 간	기 타
						제 1	제 2			
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부 영	김 원 강 김 경 기 문 준 기					
						〰〰〰	0.220	(0.3m이하 : 철석)	한목대소방관리	차료관리
						〰〰〰	0.420	(0.3m초과 0.5m이하 : 형석)	양상	철타노출
						〰〰〰	0.620	(0.5m초과 1.0m미만 : 적석)	박리, 박락, 파손	누수, 음압부
						- - - -	1.020	(1.0m이상 : 분출석)	백태	시공이음관리, 총관리