

호남고속선 정지코가_1221(65.389~65.396km, S233-6)

65K389

65K396
233 SPAN - 6

[illegible]

가
(아
0아)

(아
이
원)

T2 (20)

$$\begin{pmatrix} 0_{\mathcal{Y}} \\ 0_{\mathcal{W}} \end{pmatrix}$$

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.4 m		55				
2	군열	0.1 mm	0.7 m		56				
3	경계부 군열	0.3 mm	0.3 m		57				
4	군열	0.2 mm	0.8 m		58				
5	군열	0.2 mm	0.8 m		59				
6	군열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.3 m		63				
10					64				
11					65				
12					66				
13					67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과 일		장 소	구 간	기 타
						제 1	제 2			
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부 영	김 원 강 김 경 기 문 준 석	관	관	관	관	관
						0220	0.3m이하 : 철석)	한목대소방관리	차료관리	차료관리
						0420	0.3m초과 0.5m이하 : 형석)	양성	철타노출	철타노출
						0620	0.5m초과 1.0m미만 : 적석)	박리, 박락, 파손	누수, 음압부	누수, 음압부
						1020	1.0m이상 : 분출석)	백태	노상	노상
									시공이음관리, 종단관리	시공이음관리, 종단관리