


호남고속선 정지고가 - 1233(65.477~65.484km, S234-11)

65K477

P234
65K484

234 SPAN - 11


$$\left(\frac{a}{a_0}\right)$$

(아원)

T2
(0.7
0.9)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

연번	순상	폭	영장	비고	연번	순상
1	균열 0.2 mm	0.4 m		56		
2	균열 0.2 mm	0.7 m		57		
3	균열 0.2 mm	0.7 m		58		
4	균열 0.2 mm	1.2 m		59		
5	균열 0.2 mm	1.2 m		60		
6	균열 0.1 mm	0.4 m		61		
7	균열 0.1 mm	0.3 m		62		
8	균열 0.1 mm	0.3 m		63		
9	균열 0.1 mm	0.3 m		64		
10	균열 0.1 mm	0.3 m		65		
11				66		
12				67		
13				68		
14				69		
15				70		
16				71		
17				72		
18				73		
19				74		
20				75		
21				76		
22				77		
23				78		
24				79		
25				80		
26				81		
27				82		
28				83		
29				84		
30				85		
31				86		
32				87		
33				88		
34				89		
35				90		
36				91		
37				92		
38				93		
39				94		
40				95		
41				96		
42				97		
43				98		
44				99		
45				100		
46				101		
47				102		
48				103		
49				104		
50				105		
51				106		
52				107		
53				108		
54						

시 행 사	공 영 명	공 역 사	구 단		구 단 명	구 단 상 징
			과 업 배 임 지	장 아 지		
 KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검영역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설철도안전연구원	이 복 영	간 윤 경 김 영 기 문 은 선 기	구단명	구단상징
					구단명	구단상징
					구단명	구단상징
					구단명	구단상징
					구단명	구단상징