


호남고속선 정지코가_1207(65.300~65.306km, S231-2)



연번	구분	손상	폭	연장	비고	연번	손상	폭	연장	비고
1	균열	0.2	mm	0.4	m	55				
2	균열	0.2	mm	0.4	m	56				
3	형상균열	0.3	m	6	m	57				
4	균열	0.1	mm	0.4	m	58				
5	균열	0.1	mm	0.7	m	59				
6	균열	0.1	mm	0.5	m	60				
7	균열	0.1	mm	0.5	m	61				
8	균열	0.1	mm	0.7	m	62				
9	균열	0.1	mm	0.4	m	63				
10	균열	0.1	mm	0.4	m	64				
11	균열	0.1	mm	0.4	m	65				
12	균열	0.1	mm	0.4	m	66				
13	균열	0.1	mm	0.4	m	67				
14	균열	0.1	mm	0.4	m	68				
15	균열	0.1	mm	0.4	m	69				
16	균열	0.1	mm	0.4	m	70				
17	균열	0.1	mm	0.4	m	71				
18	균열	0.1	mm	0.4	m	72				
19	균열	0.1	mm	0.4	m	73				
20	균열	0.1	mm	0.3	m	74				
21						75				
22						76				
23						77				
24						78				
25						79				
26						80				
27						81				
28						82				
29						83				
30						84				
31						85				
32						86				
33						87				
34						88				
35						89				
36						90				
37						91				
38						92				
39						93				
40						94				
41						95				
42						96				
43						97				
44						98				
45						99				
46						100				
47						101				
48						102				
49						103				
50						104				
51						105				
52						106				
53						107				
54						108				

시 행 사	공 영 명	공 역 사	구 단		구 단 상 징	
			과 업 배 임 지	원 아 지		
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검영역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설철물연구원	이 복 영		간음길 김영기 문은석	
			이 복 영			
			이 복 영			
			이 복 영			
			이 복 영			
시행사	공영명	공역사	구단	구단명	구단상징	
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검영역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설철물연구원	이복영		간음길 김영기 문은석	
			이복영			
			이복영			
			이복영			
			이복영			
시행사	공영명	공역사	구단	구단명	구단상징	
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검영역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설철물연구원	이복영	간음길 김영기 문은석		