



호남고속선 정지 고가 - 1264(65.671~65.677km, S240-3)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		55				
2	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		56				
3	강제부 균열	0.3 mm	0.3 m		57				
4	균열	0.2 mm	0.3 m		58				
5	균열	0.2 mm	0.3 m		59				
6	균열	0.2 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.2 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.2 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.2 mm	0.4 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.2 mm	1.2 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.7 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.3 m		67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시 행	사	영역	명칭	종류	소재지	구분		비고			
						관	안				
						과	장				
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주순정간 콘크리트케도 점검영역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설철도안전연구원	이복영	간윤경 김경기 문석기	단	연	한빛도상본리			
						계	업				
						별	지				
						~	〰				
						- - -	~~~~				
0.22%	0.42%	0.62%	1.02%	(0.3%)이하 : 녹색)	(0.3%)초과 0.5%)이하 : 황색)	(0.5%)초과 1.0%)미만 : 적색)	(1.0%)이상 : 분홍색)	양양	서공(이음판리), 홍판리		