


호남고속선 정지코가_1208(65.306~65.312km, S231-3)



연번	내선	복	연장	비고	연번	내선	복	연장	비고
1	균열 0.2 mm	0.3 m			55				
2	균열 0.2 mm	0.4 m			56				
3	균열 0.2 mm	0.4 m			57				
4	균열 0.2 mm	0.3 m			58				
5	균열 0.2 mm	0.4 m			59				
6	균열 0.2 mm	0.3 m			60				
7	균열 0.2 mm	0.3 m			61				
8	균열 0.2 mm	0.7 m			62				
9	균열 0.2 mm	0.4 m			63				
10	균열 0.2 mm	0.6 m			64				
11	균열 0.2 mm	0.8 m			65				
12	균열 0.2 mm	1.2 m			66				
13	균열 0.1 mm	0.7 m			67				
14	균열 0.1 mm	0.4 m			68				
15	균열 0.1 mm	0.4 m			69				
16	균열 0.1 mm	0.4 m			70				
17	균열 0.1 mm	0.4 m			71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시 행 사	종 영 명	종 영 사	구 단		구 단 명	구 단 상 상
			과 업 개 요 지	참 가 인 원 지		
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검영역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설철도안전연구원	이 복 영	간 윤 경 김 영 기 문 은 선 기	구단명	구단상상
					구단명	구단상상
					구단명	구단상상
					구단명	구단상상