

호남고속선 정지코가_1276(65.752~65.759km, S242-5)

65K752

P242
65K759

65K759

242 SPAN - 5

[illegible]

연번	순번	소재	단면	길이	연번	순번	소재	단면	길이
1	1	소재	0.2	0.3	m	56			
2	2	소재	0.2	0.7	m	57			
3	3	소재	0.1	0.4	m	58			
4	4	소재	0.1	0.4	m	59			
5	5	소재	0.1	0.3	m	60			
6	6	소재	0.1	0.4	m	61			
7	7				62				
8	8				63				
9	9				64				
10	10				65				
11	11				66				
12	12				67				
13	13				68				
14	14				69				
15	15				70				
16	16				71				
17	17				72				
18	18				73				
19	19				74				
20	20				75				
21	21				76				
22	22				77				
23	23				78				
24	24				79				
25	25				80				
26	26				81				
27	27				82				
28	28				83				
29	29				84				
30	30				85				
31	31				86				
32	32				87				
33	33				88				
34	34				89				
35	35				90				
36	36				91				
37	37				92				
38	38				93				
39	39				94				
40	40				95				
41	41				96				
42	42				97				
43	43				98				
44	44				99				
45	45				100				
46	46				101				
47	47				102				
48	48				103				
49	49				104				
50	50				105				
51	51				106				
52	52				107				
53	53				108				
54	54								

시 행 사	공 영 명	공 역 사	구 단		구 단 명	구 단 상 징
			과 업 배 임 지	원 아 지		
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검영역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설철물연구원	이 복 영 간 윤 경 김 영 기 문 은 선 기		구 단 명	철도도상본리
						철근노출
						누수·습윤부
						시공이음본리, 종본리