

호남고속선 정지코가\_1209(65.312~65.318km, S231-4)

[illegible]

| 연번 |    | 속   |    | 연장  |    | 비고  | 연장 |    | 비고 |
|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|
| 연번 | 속상 | 속   | 연장 | 연장  | 속상 |     | 속  | 연장 |    |
| 1  | 균열 | 0.2 | mm | 0.4 | m  | 55  |    |    |    |
| 2  | 균열 | 0.2 | mm | 0.4 | m  | 56  |    |    |    |
| 3  | 균열 | 0.1 | mm | 0.3 | m  | 57  |    |    |    |
| 4  | 균열 | 0.2 | mm | 0.4 | m  | 58  |    |    |    |
| 5  | 균열 | 0.2 | mm | 0.8 | m  | 59  |    |    |    |
| 6  | 균열 | 0.1 | mm | 0.5 | m  | 60  |    |    |    |
| 7  | 균열 | 0.1 | mm | 0.4 | m  | 61  |    |    |    |
| 8  | 균열 | 0.1 | mm | 0.4 | m  | 62  |    |    |    |
| 9  | 균열 | 0.1 | mm | 0.4 | m  | 63  |    |    |    |
| 10 | 균열 | 0.1 | mm | 0.4 | m  | 64  |    |    |    |
| 11 | 균열 | 0.1 | mm | 0.4 | m  | 65  |    |    |    |
| 12 | 균열 | 0.1 | mm | 0.4 | m  | 66  |    |    |    |
| 13 | 균열 | 0.1 | mm | 0.4 | m  | 67  |    |    |    |
| 14 | 균열 | 0.1 | mm | 0.4 | m  | 68  |    |    |    |
| 15 |    |     |    |     |    | 69  |    |    |    |
| 16 |    |     |    |     |    | 70  |    |    |    |
| 17 |    |     |    |     |    | 71  |    |    |    |
| 18 |    |     |    |     |    | 72  |    |    |    |
| 19 |    |     |    |     |    | 73  |    |    |    |
| 20 |    |     |    |     |    | 74  |    |    |    |
| 21 |    |     |    |     |    | 75  |    |    |    |
| 22 |    |     |    |     |    | 76  |    |    |    |
| 23 |    |     |    |     |    | 77  |    |    |    |
| 24 |    |     |    |     |    | 78  |    |    |    |
| 25 |    |     |    |     |    | 79  |    |    |    |
| 26 |    |     |    |     |    | 80  |    |    |    |
| 27 |    |     |    |     |    | 81  |    |    |    |
| 28 |    |     |    |     |    | 82  |    |    |    |
| 29 |    |     |    |     |    | 83  |    |    |    |
| 30 |    |     |    |     |    | 84  |    |    |    |
| 31 |    |     |    |     |    | 85  |    |    |    |
| 32 |    |     |    |     |    | 86  |    |    |    |
| 33 |    |     |    |     |    | 87  |    |    |    |
| 34 |    |     |    |     |    | 88  |    |    |    |
| 35 |    |     |    |     |    | 89  |    |    |    |
| 36 |    |     |    |     |    | 90  |    |    |    |
| 37 |    |     |    |     |    | 91  |    |    |    |
| 38 |    |     |    |     |    | 92  |    |    |    |
| 39 |    |     |    |     |    | 93  |    |    |    |
| 40 |    |     |    |     |    | 94  |    |    |    |
| 41 |    |     |    |     |    | 95  |    |    |    |
| 42 |    |     |    |     |    | 96  |    |    |    |
| 43 |    |     |    |     |    | 97  |    |    |    |
| 44 |    |     |    |     |    | 98  |    |    |    |
| 45 |    |     |    |     |    | 99  |    |    |    |
| 46 |    |     |    |     |    | 100 |    |    |    |
| 47 |    |     |    |     |    | 101 |    |    |    |
| 48 |    |     |    |     |    | 102 |    |    |    |
| 49 |    |     |    |     |    | 103 |    |    |    |
| 50 |    |     |    |     |    | 104 |    |    |    |
| 51 |    |     |    |     |    | 105 |    |    |    |
| 52 |    |     |    |     |    | 106 |    |    |    |
| 53 |    |     |    |     |    | 107 |    |    |    |
| 54 |    |     |    |     |    | 108 |    |    |    |

| 시                        | 행 사    | 영 역                               | 영 역                                              | 영 역   | 사                       | 과 일  |                       | 장 소        | 구 간         | 기 |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------|------|-----------------------|------------|-------------|---|
|                          |        |                                   |                                                  |       |                         | 제 1  | 제 2                   |            |             |   |
| KORAIL<br>KOREA RAILROAD | 한국철도공사 | 2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐드 점검용역 | (주) 한국구조물안전연구원<br>(주) 한국국토안전연구원<br>(재) 한국건설품질연구원 | 이 부 영 | 김 완 강<br>김 경 기<br>문 준 석 | 0220 | 0.3mm이하 : 흑색)         | 한목대소방관리    | 차료관리        |   |
|                          |        |                                   |                                                  |       |                         | 0420 | 0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색) | 양성         | 철타노출        |   |
|                          |        |                                   |                                                  |       |                         | 0620 | 0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색) | 박리, 박력, 파손 | 누수, 음압부     |   |
|                          |        |                                   |                                                  |       |                         | 1020 | 1.0mm이상 : 분홍색)        | 백태         | 시공이음관리, 총관리 |   |