

호남고속선 정지 고가 - 1293(65.871~65.878km, S246-2)

65K871		65K878	
246 SPAN - 2			
POL성면	TCL채면	POL성면	TCL채면
TM.221.3	TM.269.1	TM.259.1	TM.269.1
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
TM.259.2	TM.240.4	TM.259.2	TM.240.4
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
POL성면	TCL채면	POL성면	TCL채면

연번	순상	폭	면적	비고	연번	순상
1	균열 0.2mm	0.3m	m		55	
2	균열 0.2mm	0.3m	m		56	
3	균열 0.2mm	0.3m	m		57	
4	균열 0.2mm	0.3m	m		58	
5	균열 0.2mm	0.3m	m		59	
6	균열 0.2mm	0.3m	m		60	
7	균열 0.2mm	0.3m	m		61	
8	균열 0.2mm	0.3m	m		62	
9	균열 0.2mm	0.3m	m		63	
10	균열 0.2mm	0.3m	m		64	
11	균열 0.2mm	0.3m	m		65	
12	균열 0.2mm	0.3m	m		66	
13	균열 0.2mm	0.3m	m		67	
14	균열 0.2mm	0.5m	m		68	
15	균열 0.2mm	0.3m	m		69	
16	균열 0.1mm	0.4m	m		70	
17	균열 0.2mm	0.8m	m		71	
18	균열 0.1mm	0.7m	m		72	
19	균열 0.1mm	0.4m	m		73	
20	균열 0.1mm	0.4m	m		74	
21	균열 0.1mm	0.4m	m		75	
22	균열 0.1mm	0.4m	m		76	
23	균열 0.1mm	0.4m	m		77	
24	균열 0.1mm	0.4m	m		78	
25	균열 0.1mm	0.3m	m		79	
26					80	
27					81	
28					82	
29					83	
30					84	
31					85	
32					86	
33					87	
34					88	
35					89	
36					90	
37					91	
38					92	
39					93	
40					94	
41					95	
42					96	
43					97	
44					98	
45					99	
46					100	
47					101	
48					102	
49					103	
50					104	
51					105	
52					106	
53					107	
54					108	

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과 일		장 소	구 간	기
						제 1	제 2			
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트캐드 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 복 영	김 윤 강 김 경 기 문 준 석	0220	0.3mm이하 : 흑색)	참목도상판리	재료분리	
						0420	0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	망성	철판노출	
						0620	0.5mm초과 1.0mm미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	누수, 슬럼프	
						1020	1.0mm이상 : 분홍색)	백태	시공이음분리, 총분리	