

호남고속선 정지코가_1308(65.976~65.983km, S249-2)

65K983

65K976

249 SPAN - 2

[illegible]

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	강계부 군열	0.3 mm	0.3 m		55				
2	강계부 군열	0.3 mm	0.3 m		56				
3	군열	0.2 mm	0.4 m		57				
4	군열	0.2 mm	0.3 m		58				
5	군열	0.2 mm	0.4 m		59				
6	군열	0.2 mm	0.3 m		60				
7	군열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	군열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	군열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	군열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	군열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	군열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	군열	0.1 mm	0.4 m		67				
14					68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

한글

(아
아)

2차 (차이)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

시	행 사	영 역	영 역	영 역	사	과 일		장 소	구 간	기
						제 1	제 2			
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이 부 영	김 윤 강 김 경 기 문 준 기	관 동	관 동	관 동	관 동	관 동
						0.220	0.300이하 : 흑석)	관동도상분리	관동도상분리	관동도상분리
						0.420	0.300초과 0.500이하 : 황색)	양성	양성	양성
						0.620	0.500초과 1.000미만 : 적색)	박리, 박락, 파손	박리, 박락, 파손	박리, 박락, 파손
						1.020	1.000이상 : 분홍색)	백태	백태	백태