


호남고속선 정지코가_157(57.983~57.990km, S27-5)

57K983

P27
57K990

27 SPAN - 5



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	군열	0.1 mm	0.4 m	m	55				
2	강계부, 군열	0.2	0.3	m	56				
3	군열	0.1 mm	0.4 m	m	57				
4	군열	0.1 mm	0.4 m	m	58				
5	군열	0.1 mm	0.3 m	m	59				
6	군열	0.1 mm	0.4 m	m	60				
7	군열	0.1 mm	0.4 m	m	61				
8	군열	0.1 mm	0.75 m	m	62				
9	군열	0.1 mm	0.4 m	m	63				
10	군열	0.1 mm	0.4 m	m	64				
11	군열	0.1 mm	0.4 m	m	65				
12	군열	0.1 mm	0.7 m	m	66				
13	군열	0.1 mm	0.3 m	m	67				
14	군열	0.1 mm	0.7 m	m	68				
15	군열	0.1 mm	0.3 m	m	69				
16	군열	0.1 mm	0.7 m	m	70				
17	군열	0.1 mm	0.7 m	m	71				
18	군열	0.1 mm	0.4 m	m	72				
19	군열	0.1 mm	0.4 m	m	73				
20	군열	0.1 mm	0.4 m	m	74				
21	군열	0.1 mm	0.4 m	m	75				
22	군열	0.1 mm	0.4 m	m	76				
23	군열	0.1 mm	0.4 m	m	77				
24	군열	0.1 mm	0.4 m	m	78				
25	군열	0.1 mm	0.8 m	m	79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	운	역	명	운	역	사	구간	
									과 개 관 제 임 지	장 본 아 별 책 임 지
KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD										
2017년도 호남고속선 오송-광주상정간 콘크리트케도 점검영역										
(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설기술연구원						이 복 영		간 윤 경 김 정 기 문 선 기		
경로										
						〰〰〰	0.220 (0.50m이하 : 직벽)	참목대상분리		
						〰〰〰	0.420 (0.50m초과 0.50m이하 : 형벽)	망상		
						〰〰〰	0.620 (0.50m초과 1.00m이하 : 적벽)	바리, 바람, 파손		
						〰〰〰	1.020 (1.00m이상 : 방울벽)	방테		
							〰〰〰	누수, 슬래브		
							시공이음판리, 종분리			