


호남고속선 정지고가_174(58.102~58.109km, S31-2)



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열 0.1 mm	0.4 m		55					
2	균열 0.1 mm	0.7 m		56					
3	균열 0.1 mm	0.4 m		57					
4	균열 0.1 mm	0.4 m		58					
5	균열 0.1 mm	0.4 m		59					
6	균열 0.1 mm	0.7 m		60					
7	균열 0.1 mm	0.7 m		61					
8	균열 0.1 mm	0.7 m		62					
9	균열 0.1 mm	0.7 m		63					
10	균열 0.1 mm	0.7 m		64					
11	균열 0.1 mm	0.7 m		65					
12	균열 0.1 mm	0.8 m		66					
13	균열 0.1 mm	0.7 m		67					
14	균열 0.1 mm	0.4 m		68					
15	균열 0.1 mm	0.4 m		69					
16	균열 0.1 mm	0.7 m		70					
17	균열 0.1 mm	0.7 m		71					
18	균열 0.1 mm	0.4 m		72					
19	균열 0.1 mm	0.6 m		73					
20	균열 0.1 mm	0.4 m		74					
21	균열 0.1 mm	0.4 m		75					
22				76					
23				77					
24				78					
25				79					
26				80					
27				81					
28				82					
29				83					
30				84					
31				85					
32				86					
33				87					
34				88					
35				89					
36				90					
37				91					
38				92					
39				93					
40				94					
41				95					
42				96					
43				97					
44				98					
45				99					
46				100					
47				101					
48				102					
49				103					
50				104					
51				105					
52				106					
53				107					
54				108					

시	행	사	용	역	영	사	과			연
							관	영	자	
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토인안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	박	영	간원강 김경기 원석기	연	
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토인안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	박	영	간원강 김경기 원석기	연	
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토인안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	박	영	간원강 김경기 원석기	연	
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토인안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	박	영	간원강 김경기 원석기	연	