


호남고속선 정지코가_216(58.396~58.403km, S39-4)


58K396

58K403
39 SPAN - 4

PCL상표




TCL 측면	TCL 상면
--------	--------



아
아

(아
오)


TCL상면	TCL측면
-------	-------



PCL 상용화

PCL 5000

TCL	TCL
상면	측면



TCL	TCL
상면	측면

TCL	TCL
상면	측면

T2
(0주
0호)

(사) 오행

PCL상면

PCL상면

연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	경계부 균열	0.2 mm	0.5 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.1 mm	0.3 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.3 m		58				
5	균열	0.1 mm	0.3 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.3 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.3 m		61				
8	방수균열	0.3 m	0.3 m		62				
9	경계부 균열	0.2 mm	0.8 m		63				
10	경계부 균열	0.2 mm	0.6 m		64				
11	경계부 균열	0.2 mm	0.8 m		65				
12	경계부 균열	0.2 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15	균열	0.1 mm	0.4 m		69				
16	균열	0.1 mm	0.4 m		70				
17	균열	0.1 mm	0.8 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.9 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	용	역	명	용	역	사	구		용																	
									계	면		면	지	장	면	면	지											
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (재)한국건설품질연구원	이	복	영	간	영	영	영																		
											영	영	영	영	영	영												
																	영	영	영	영	영	영						
																							영	영	영	영	영	영
영	영	영	영	영	영	영	영	영	영	영	영																	