


호남고속선 정지고가 327(59.173~59.180km, S61-5)

P61
59K180

59K173



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열 0.1 mm	0.4 m	m		55				
2	균열 0.1 mm	0.4 m			56				
3	균열 0.1 mm	0.8 m			57				
4	균열 0.2 mm	0.6 m			58				
5	균열 0.2 mm	0.4 m			59				
6	균열 0.2 mm	0.6 m			60				
7	균열 0.2 mm	0.6 m			61				
8	균열 0.1 mm	0.4 m			62				
9	균열 0.2 mm	0.4 m			63				
10	균열 0.2 mm	0.6 m			64				
11	균열 0.2 mm	0.4 m			65				
12	균열 0.2 mm	0.3 m			66				
13	갈래 부 균열 0.2 mm	0.8 m			67				
14	균열 0.1 mm	0.7 m			68				
15	균열 0.1 mm	0.7 m			69				
16	균열 0.2 mm	0.8 m			70				
17	균열 0.2 mm	0.8 m			71				
18	균열 0.2 mm	0.7 m			72				
19	균열 0.2 mm	0.8 m			73				
20	균열 0.1 mm	0.7 m			74				
21	균열 0.1 mm	0.7 m			75				
22	균열 0.2 mm	0.8 m			76				
23	균열 0.1 mm	0.4 m			77				
24	균열 0.2 mm	0.8 m			78				
25	균열 0.1 mm	0.4 m			79				
26	균열 0.1 mm	0.4 m			80				
27	균열 0.1 mm	0.4 m			81				
28	균열 0.1 mm	0.4 m			82				
29	균열 0.1 mm	0.4 m			83				
30	균열 0.1 mm	0.4 m			84				
31	균열 0.1 mm	0.5 m			85				
32	균열 0.1 mm	0.4 m			86				
33	균열 0.1 mm	0.4 m			87				
34	균열 0.1 mm	0.4 m			88				
35	균열 0.1 mm	0.2 m			89				
36	균열 0.1 mm	0.4 m			90				
37	균열 0.1 mm	0.4 m			91				
38	균열 0.1 mm	0.4 m			92				
39	균열 0.1 mm	0.4 m			93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

KORAIL 한국철도공사 KOREA RAILROAD									
시행사	공역명	용역사	이복영		관련자				
		(주) 한국국토발전연구원 (주) 한미투자개발은행(주) (제) 한국건설교통연구원	라온강 김연기 윤석기						
			0.220 (0.3mm이하 : 흑색)	원목도장판리		재로만리			
			0.4x20 (0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)	양상		철근노출			
			0.6x20 (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바리, 바리, 파손		누수유무부			
			1.0x20 (1.0mm이상 : 분홍색)	변태		잔여열	시공이음관리종반리		