


호남고속선 정지코가_498(60.380~60.387km, S96-1)



시	행	사	공	역	명	사	단		명		
							과 내 지	장 아 지			
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주순정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원	이	복	영	간 원 경 길 경 기	영	0.220 (0.50m이하 : 복복)	철도대장본리	
									0.420 (0.50m초과 0.50m이하 : 횡복)	망상	
									0.620 (0.50m초과 1.00m이하 : 적복)	바리,바락,파손	
									1.020 (1.00m이상 : 불복)	변태	
									0.220 (0.50m이하 : 복복)	차도분리	
									0.420 (0.50m초과 0.50m이하 : 횡복)	철근노출	
									0.620 (0.50m초과 1.00m이하 : 적복)	누수,습윤부	
									1.020 (1.00m이상 : 불복)	시공이음관리,총본리	