


호남고속선 정지코가_527(60.583~60.590km, S101-5)

P101
60K590
101 SPAN-5
60K583



순번	순차	목	연장	비고	연번	순차	목	연장	비고
1	강제부 균열	0.2 mm	0.5 m		55				
2	균열	0.1 mm	0.3 m		56				
3	균열	0.2 mm	0.3 m		57				
4	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		58				
5	강제부 균열	0.2 mm	0.3 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.4 m		61				
8	균열	0.1 mm	0.4 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	균열	0.1 mm	0.4 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열	0.1 mm	0.4 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.4 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.4 m		68				
15					69				
16					70				
17					71				
18					72				
19					73				
20					74				
21					75				
22					76				
23					77				
24					78				
25					79				
26					80				
27					81				
28					82				
29					83				
30					84				
31					85				
32					86				
33					87				
34					88				
35					89				
36					90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	종	역	명	종	역	사	이		명											
									표	영												
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도	호남고속선	오송-광주승강장 콘크리트케도 점결음역	(주)한국구조물안전연구원 (주)한국도로안전연구원 (제)한국건설품질연구원	이	표	영	간												
											0.2220	(0.3mm이하) : 흑색	한탄도안보리	재로보리								
															0.4220	(0.3mm초과 0.5mm이하) : 청색	양산	철근노출				
																			0.6220	(0.5mm초과 1.0mm이하) : 적색	바리, 바리, 파손	누수습윤부