


호남고속선 정지고가_571(60.891~60.898km, S110-4)

60K891

60K898
110 SPAN-4

110 SPAN-4



시행	사	공	역	공	역	사	구분		정								
							과	인		장	아						
한국철도공사		2017년도 호남고속선 오송-광주순정간 콘크리트케도 점검용역		(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국도로안전연구원 (재) 한국건설품질연구원		이복영	간온경 길정기	점	정								
KORAIL KOREA RAILROAD																	
										이복영	간온경 길정기	점	정				
														이복영	간온경 길정기	점	정
0.220	(0.50m이하 : 흑색)	점도상판리	차도판리														
							0.420	(0.50m초과 0.50m이하 : 청색)	망상	철근노출							
							0.620	(0.50m초과 1.00m이하 : 적색)	바리,바락,파손	누수,습윤부							
							1.020	(1.00m이상 : 분홍색)	변태	시공이음판리,홍판리							