


호남고속선 정지고가_588(61.010~61.017km, S114-1)



시	행	사	영	여	명	용	여	사	단		
									계열	연속	장차
한국철도공사 KORAIL KOREA RAILROAD											
2017년도 호남고속선 오송-광주승정간 콘크리트케도 점검용역						(주) 한국구조물안전연구원 (주)한도국토안전연구원 (재)한국건설품질연구원					
이복영						간은강 김경기 윤석기					
점											
						0.220	(0.3mm이하 : 흑색)		천목도랑본리		
						0.420	(0.3mm초과 0.5mm이하 : 청색)		망상		
						0.620	(0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)		바리·벽박, 파손		
						1.020	(1.0mm이상 : 분홍색)		변태		
						1.820	(1.8mm이상 : 노란색)		시공이음본리, 총본리		