


호남고속선 정지고가_607(61.143~61.150km, S117-5)

P117
61K150

61K150

61K143

117 SPAN - 5



시	행	사	운	역	명	운	역	사	구		점									
									과	인		장	아							
									계	인	장	아								
									관	리	임	지								
KORAIL KOREA RAILROAD	한국철도공사	2017년도 호남고속선 오송-광주상정간 콘크리트케도 점검영역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설철도연구원	이	복	영	간	영	경	김	정	기	문	선	적	기	점			
																		0.220 (0.500이하) : 적색	점도상반리	점도상반리
																		0.420 (0.500초과 0.500이하) : 황색	망상	철근노출
																		0.620 (0.500초과 1.000이하) : 적색	바리, 바락, 파손	누수, 슬럼프
																		0.820 (1.000이상) : 불응액	바리	바리