


호남고속선 정지고가_609(61.157~61.164km, S118-2)

61K164

61K157

118 SPAN - 2



시행	사	용역명	용역처	시	과업책임자		작성일자	제출일자
					과업책임자	작성일자		
한국철도공사		2017년도 호남고속선 오송-광주송정간 콘크리트케도 점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국토인안전연구원 (재) 한국건설품질연구원		이복영		간원강 김경기 윤석기	영
KORAIL KOREA RAILROAD					0.22% (0.3mm이하 : 적색)	점무도상블리	차로블리	
					0.42% (0.3mm초과 0.5mm이하 : 황색)	양상	철타노출	
					0.92% (0.5mm초과 1.0mm이하 : 적색)	바리,바리,파손	누수,슬관부	
					1.02% (1.0mm이상 : 분홍색)	변태	시공이음블리,철타블리	