


호남고속선 정지코가_612(61.178~61.185km, S118-5)

P118
61K185

61K185

61K178

118 SPAN - 5



연번	순상	폭	연장	비고	연번	순상	폭	연장	비고
1	균열	0.3 mm	0.5 m		55				
2	균열	0.3 mm	0.4 m		56				
3	균열부 균열	0.2 mm	0.3 m		57				
4	균열	0.1 mm	0.4 m		58				
5	균열	0.2 mm	0.5 m		59				
6	균열	0.1 mm	0.4 m		60				
7	균열	0.1 mm	0.6 m		61				
8	균열부 균열	0.2 mm	0.3 m		62				
9	균열	0.1 mm	0.4 m		63				
10	균열부 균열	0.2 mm	0.5 m		64				
11	균열	0.1 mm	0.4 m		65				
12	균열부 균열	0.2 mm	0.8 m		66				
13	균열	0.1 mm	0.8 m		67				
14	균열	0.1 mm	0.5 m		68				
15	균열 균열	0.4 m	0.7 m		69				
16	균열 균열	0.4 m	3.8 m		70				
17	균열 균열	0.4 m	2.8 m		71				
18	균열	0.1 mm	0.4 m		72				
19	균열	0.1 mm	0.4 m		73				
20	균열	0.1 mm	0.4 m		74				
21	균열	0.1 mm	0.4 m		75				
22	균열	0.1 mm	0.4 m		76				
23	균열	0.1 mm	0.4 m		77				
24	균열	0.1 mm	0.4 m		78				
25	균열	0.1 mm	0.4 m		79				
26	균열	0.1 mm	0.4 m		80				
27	균열	0.1 mm	0.4 m		81				
28	균열	0.1 mm	0.4 m		82				
29	균열	0.1 mm	0.4 m		83				
30	균열	0.1 mm	0.4 m		84				
31	균열	0.1 mm	0.5 m		85				
32	균열	0.1 mm	0.7 m		86				
33	균열	0.1 mm	0.7 m		87				
34	균열	0.1 mm	0.5 m		88				
35	균열	0.1 mm	0.6 m		89				
36	균열 균열	0.4 m	3.4 m		90				
37					91				
38					92				
39					93				
40					94				
41					95				
42					96				
43					97				
44					98				
45					99				
46					100				
47					101				
48					102				
49					103				
50					104				
51					105				
52					106				
53					107				
54					108				

시	행	사	용	역	용	역	사	구		점			
								과	업		범	위	계
KORAIL	한국철도공사	KOREA RAILROAD	2017년도	호남고속선	오송-광주상정간	콘크리트케도	점검용역	(주) 한국구조물안전연구원 (주) 한국국토안전연구원 (재) 한국건설기술연구원	이복영 간윤경 김경기 문석기	점	〰〰〰 (0.5m이하 : 직책)	참모대장반리	〰〰〰
											〰〰〰 (0.5m초과 0.5m이하 : 형색)	망상	〰〰〰
											〰〰〰 (0.5m초과 1.0m이하 : 직책)	박리, 박락, 파손	〰〰〰
											〰〰〰 (1.0m이상 : 형색)	변태	〰〰〰
												시공이음반리, 종반리	〰〰〰
													〰〰〰